

安全に関する改善事例

記入日: 2005年 10月 27日

(所属会社)

(氏名)

(連絡先電話番号)

記入者:

ダム名	所在地県名	発注者	型式	ダム諸元		
				堤高(m)	堤頂長(m)	堤体積(千m3)
滝川ダム	福島県	福島県	G	74.3	213.0	275,000
設計・施工区分	工種	想定される事故の種類	想定される事故の要因	危険作業の種類	設計変更の有無	
施工	ダム土工、仮設	飛来落下	自然要因、設備要因	上下作業	有: (無)	

改善の概要: 落石防止柵の設置
 右岸掘削と下部の減勢工構築を同時施工せざるをえない状況で、掘削箇所下部の自然斜面に亀裂の発達した露頭岩が多いため、発破や掘削重機稼動時振動による落石が懸念された。下流の自然斜面の地形を考慮して、単管と矢板による3段の落石防止柵(h=2m)を設置して、落石の落下方向を変えるようにした。

特許の有無
 有: (無)

メリット:
 ・最大 50cm程度の落石3度と倒木の落下があったが、落下方向を変えて、スリポケットへ誘導できた。
 ・落石の方向を変える目的から、構造は簡易なものとした。

デメリット:
 ・設備設置費用の発生

